


ツートンライニング

黒ゴム

黄ゴム



摩耗によるプーリの損傷を回避

**黄色のゴムが
出てきたら
交換時期！**

一目瞭然！

**当社推奨の交換時期が
一目でわかる！**

ツートンライニングは、プーリへの焼付（熱加硫）が可能。
ゴム総厚の60%が摩耗すると黄ゴムが出現するよう
になっており、交換時期を過ぎた使用によって引き起こされる
トラブルを回避することができます。



フラットゴムの厚みは
3種類のラインナップ



フラットゴムの厚み	黒ゴム	黄ゴム
t10	t6	t4
t12	t7	t5
t15	t9	t6

※ ゴム硬度(60°)をはじめ、通常のフラット
ゴム(黒)と同じ物性です。

摩耗が進行すると、次の大きなトラブルの原因に！

シェルの腐食・発錆



摩耗が進行すると、シェルのにも影響が及び、
放置するとシェルの腐食や発錆・穴あきなど
のトラブルを引き起こします。

シェルの穴あき



シェルの摩耗により穴があき、ベルトの損傷
が発生。メンテナンスの時間とコストが増加
します。

ベルトの不安定走行



ゴムライニングが偏摩耗すると、ベルトの
蛇行・片寄りなど不安定走行が発生し、
荷こぼれ等のトラブルに繋がります。

JRCグループ



ゴム加工のプロ集団に おまかせください！



大型品から小型品まで
1個から製作・加工対応！

最短・即日スピード対応
特急製作・加工いたします！

ゴム加工一筋70余年
アイデアと提案力で課題解決！



国内最大級のゴムライニング用大型加硫缶をはじめ、さまざまなサイズの加硫缶・加硫用プレス機、その他のゴム加工専用設備を多数保有。高度なゴム加工技術とノウハウをベースに、大型品から小型品まで、幅広いニーズに小ロット1個から製作できる生産体制を確立しています。

対応できる製作・加工の範囲が広いことはもちろん、見積もりから製作、納品までスピード対応いたします。工場内施工はもちろん、ご要望があれば、知識・経験豊富な専門スタッフによる出張・現地施工、点検・補修、持ち帰りでの工場内補修などにも対応しております。

大成は、お客様の“潜在的なニーズ”に応えられる提案を得意としております。単に受注・製作するのではなく、ご支給いただいた図面を細かく確認し、製品の使用目的・使用環境など条件を考慮した上で、ゴム材料・配合・厚み・施工方法等を選定。最適なご提案をさせていただきます。

JRC
グループ

株式会社 大成



事例など多数掲載！詳しく知りたい方は、Web をチェック！

● 株式会社大成公式 Web サイト

<https://www.1948-taisei.co.jp/>

▼ ご依頼はJRCが承ります！お気軽にご相談ください ▼

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミューザ川崎セントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2024年6月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
 - 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
 - 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。
- 〔取扱代理店〕